

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

DIA: 2 MES: Mayo AÑO: 2012 2014

DETALLES DEL VEHICULO

MARCA: Toyota MODELO: Hilux COLOR: blanco
 PLACA: AA 4061 AÑO: CONTROL:
 Km DE SALIDA: 05,052 KM DE ENTRADA: 05,052

CONDICIÓN DEL VEHICULO

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor:
Copos	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección:
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenos:
Retrovisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otros:
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanta de reserva	/	/	/	/	
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/	
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/	
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO MARCA	/	/	/	/	
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Radio Casetera CD	/	/	/	/	
Emblema D y T	/	/	/	/	Equalizador	/	/	/	/	
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador	/	/	/	/	El conductor se quedo durante el mantenimiento
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Bocinas	/	/	/	/	
Ventanillas	/	/	/	/	Otros	/	/	/	/	
Molduras	/	/	/	/		/	/	/	/	
Antena	/	/	/	/		/	/	/	/	



Parte Superior



Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera

COMBUSTIBLE					
E	1/4	1/2	3/4	F	



Frente

SOLICITADO POR: Rodget / Stracon		RECIBIDO CONFORME POR:	
ENTREGADO POR: Virgilio Guadalupe			
NOMBRE: Virgilio	NOMBRE:	FIRMA:	FIRMA:
CÉDULA: 2-78-1292	FECHA: 2/5/11	CÉDULA:	FECHA:

OBSERVACIONES:

Mantenimiento Completo: Aceite - Filtros completos,
 Nivel freno Mono - Engrase - Balance

Nota: Se realizó la limpieza a los tocos y balance en primera instancia para corregir que el timón se ale a la derecha.

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

Stracon.

DIA: 2 MES: Mayo AÑO: 2012 2014

DETALLES DEL VEHICULO

MARCA: Toyota MODELO: Hilux COLOR: blanco
PLACA: 605223 AÑO: CONTROL:
Km DE SALIDA: KM DE ENTRADA:

CONDICIÓN DEL VEHÍCULO

Trdo. Adicional

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/	/	/	/	Pjto	/	/	/	/	Motor:
Copas	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección:
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenos:
Retrovisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otros:
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanta de repuesto	/	/	/	/	
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/	
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/	
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO MARCA	/	/	/	/	
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Radio Casetera CD	/	/	/	/	
Emblema D y T	/	/	/	/	Ecualizador	/	/	/	/	
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador	/	/	/	/	1 Rertign
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Bacinas	/	/	/	/	Escotto
Ventanillas	/	/	/	/	Otros	/	/	/	/	2 Coros
Molduras	/	/	/	/		/	/	/	/	2 Copes
Antena	/	/	/	/		/	/	/	/	1 Chaleco




Parte Superior



Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera

COMBUSTIBLE					
E	1/4	1/2	3/4	F	



Frente

SOLICITADO POR: Budget / Stracon		RECIBIDO CONFORME POR:	
ENTREGADO POR: Virgilio Suardin			
NOMBRE:		NOMBRE:	
FIRMA:		FIRMA:	
CÉDULA:	2-78-1292	CÉDULA:	
FECHA:	2/5/14	FECHA:	

OBSERVACIONES:

- Trabajos Realizados
- Cambio de balineros y retenedores
- Cambio de retenedores de diferencial delantero
- Lavado
- Limpieza
- Balaceo y alineamiento
- Ajuste freno mano

Aceites de diferencial.

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

DIA: 3 MES: Mayo AÑO: 2012 2014

DETALLES DEL VEHICULO

MARCA: Toyota MODELO: Hilux COLOR: blanco

PLACA: AAY061 AÑO: CONTROL:

Km DE SALIDA: KM DE ENTRADA:

CONDICIÓN DEL VEHICULO

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor: Revisión
Copas	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección: Revisión
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenos: Revisión
Retrovisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otros: Revisión
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanta de reserva	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/	
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/	
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO MARCA	/	/	/	/	
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Radio Casetera CD	/	/	/	/	ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Emblema D y T	/	/	/	/	Ecualizador	/	/	/	/	Partes
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador	/	/	/	/	Escrito
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Bocinas	/	/	/	/	Kit de Auxiliares
Ventanillas	/	/	/	/	Otros	/	/	/	/	Kit de Herramientas
Molduras	/	/	/	/		/	/	/	/	
Antena	/	/	/	/		/	/	/	/	



Parte Superior



Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera

COMBUSTIBLE					
E	1/4	1/2	3/4	F	



Frete

SOLICITADO POR: Budget / Stracon

ENTREGADO POR: Lippio Sordin

RECIBIDO CONFORME POR:

NOMBRE: NOMBRE:

FIRMA: FIRMA:

CÉDULA: 2-78-1292 FECHA: 3/5/14 CÉDULA: FECHA:

OBSERVACIONES:

- Limpieza
- Rectificación de discos
- Cambio de bandas y tocos
- Cambio de retenedor diferencial delantero
- Cambio de aceite de diferencia

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

Stracon

DIA: 5 MES: 5 AÑO: 2012 2014

DETALLES DEL VEHICULO

MARCA: Toyota MODELO: Hilux COLOR: blanco

PLACA: A B 0126 AÑO: CONTROL:


Km DE SALIDA: 20,118 KM DE ENTRADA: 20,118

CONDICIÓN DEL VEHICULO

PN => 25,118

Cambio

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor:
Capas	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección:
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenos:
Retrovisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otros:
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanta de repuesto	/	/	/	/	
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/	
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/	
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO MARCA					ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Radio Casetera 20	/	/	/	/	
Emblema D y T	/	/	/	/	Ecuallizador	/	/	/	/	
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador	/	/	/	/	
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Bocinas	/	/	/	/	
Ventanillas	/	/	/	/	Otros	/	/	/	/	1 Portas
Molduras	/	/	/	/						2 Capas
Antena	/	/	/	/						1 Escote
										1 Kit Anti derrame
										1 Kit Primeros Auxilios



Parte Superior



Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera

COMBUSTIBLE					
E	1/4	1/2	3/4	F	



Frente

SOLICITADO POR: Budget / Stracon

ENTREGADO POR: Virgilio Gordon

RECIBIDO CONFORME POR:

NOMBRE: Virgilio Gordon NOMBRE:

FIRMA: FIRMA:

CEDULA: 2-78-1292 FECHA: 5/5/14 CEDULA: FECHA:

OBSERVACIONES:

Mantenimiento: Aceite - Filtro de aceite - diesel - Motor - Dire - Aire Acondicionado - Frenos - Chequeo bandas - tacs - crucetas - disco - Amos - Aguador - Limpieza - Cambio de neumáticos - balanceo

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

DIA: 5 MES: 5 AÑO: 2012 2014

DETALLES DEL VEHICULO


MARCA: Toyota MODELO: Hilux COLOR: blanco

PLACA: AA 4990 AÑO: CONTROL:

Km DE SALIDA: 27,108 Km DE ENTRADA: 27,108

CONDICIÓN DEL VEHICULO

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/				Pito	/				Motor:
Copas	/				Aire Acondicionado	/				Dirección:
Rines Sencillos o de lujo	/				Gato	/				Frenos:
Retrovisores Externos	/				Palanca	/				Otros:
Parabrisas	/				Cruceta	/				OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Limpia Parabrisas	/				Llanta de repuesto	/				
Parrilla Delantera	/				Tapa Aceite Motor	/				
Direccionales Delanteras	/				Tapa de Radiador	/				
Faros Delanteros	/				Tapa de Gasolina	/				ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Direccionales Traseras	/				EQUIPOS DE SONIDO MARCA	/				
Lámparas Traseras	/				Radio Casetera CD	/				
Emblema D y T	/				Ecuilizador	/				
Tapa de Gasolina	/				Amplificador	/				1 Casco
Vidrios de Puertas No E	/				Bocinas	/				1 Kit P.A.
Ventanillas	/				Otros	/				1 Kit Ant. Derrame
Molduras	/									1 Cuna
Antena	/									1 Port. go
										1 Escudo




Parte Superior



Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera

COMBUSTIBLE					
E	1/4	1/2	3/4	F	



Frente

Cambio de Neumáticos traseros

Cambio de Neumáticos delanteros

SOLICITADO POR: Budget / Stracon

ENTREGADO POR:

RECIBIDO CONFORME POR:

NOMBRE: J. Aguilera

NOMBRE:

FIRMA:

FIRMA:

CÉDULA: 2-78-1292

FECHA: 5/5/14

CÉDULA:

FECHA:

OBSERVACIONES:

Mont. Aceite - Filtro de aceite - diesel - Motor - Aire Acondicionado - Engrase - Ajuste de freno mano Chequeo General / Balanceo - Alincomilento

Nota: Para realizar el ajuste del pedal freno se requiere sacar todo el sist. del pedal para reemplazar el bushing desgastado

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

DIA: 5 MES: 5 AÑO: ~~2012~~ 2014

DETALLES DEL VEHICULO

MARCA: Toyota MODELO: Hilux COLOR: blanco

PLACA: AA 4818 AÑO: CONTROL:

Km DE SALIDA: 31,022 KM DE ENTRADA: 31,022

CONDICIÓN DEL VEHICULO

CONDICION DEL VEHICULO										
CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor: /
Copos	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección: /
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenos: /
Retrovisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otros: /
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanta de repuesto	/	/	/	/	
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/	
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/	
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO MARCA					
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Radio Casetera CD	/	/	/	/	
Emblema D y T	/	/	/	/	Ecualizador	/	/	/	/	
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador	/	/	/	/	1 KIT P.A. 1 KIT Anhellerompy 1 Portagio 2 Cables 1 Escalfo
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Bocinas	/	/	/	/	
Ventanillas	/	/	/	/	Otras	/	/	/	/	
Molduras	/	/	/	/						
Antena	/	/	/	/						




Parte Superior




Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera



COMBUSTIBLE



Frente

SOLICITADO POR: Virginia Quardio / Budget / Strocon.

ENTREGADO POR: Virginia Quardio

RECIBIDO CONFORME POR:

NOMBRE: Virginia Quardio NOMBRE:

FIRMA: Virginia Quardio FIRMA:

CÉDULA: 2-781292 FECHA: 6/5/14 CÉDULA: FECHA:

OBSERVACIONES: trabajos realizados

Mantenimiento: Aceite - Filtros de Aceite - diesel - Motor -

Aire Acondicionado - engrase - ajuste freno Mono

Chequeo de disco - bandas - Tercas - diferencial (Aceite)

- Balance - Alineamiento

- Cambio lámpara trasera

- Limpieza.

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO **Stracon**

DIA: **06** MES: **Mayo** AÑO: **2012 2014**

DETALLES DEL VEHICULO
 MARCA: **Toyota** MODELO: **Blux** COLOR: **blanco**
 PLACA: **AA 4823** AÑO: **Mayo** CONTROL: **Mayo**
 Km DE SALIDA: **38,672** KM DE ENTRADA: **38,672**
PM -> 43,672

CONDICIÓN DEL VEHÍCULO										
CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor:
Copas	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección:
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenos
Retrovisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otros:
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanta de reserva	/	/	/	/	
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/	
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/	
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO 1 Portiqa 1 Escudo 1 Kit Brn Herr 1 Conq
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO MARCA					
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Radio Casetera CD	/	/	/	/	
Emblema D y T	/	/	/	/	Ecualizador	/	/	/	/	
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador	/	/	/	/	
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Bocinas	/	/	/	/	
Ventanillas	/	/	/	/	Otros	/	/	/	/	
Molduras	/	/	/	/						
Antena	/	/	/	/						




Parte Superior




Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera



COMBUSTIBLE

E 1/4 1/2 3/4 F



Frente

SOLICITADO POR: Budget / Stracon		RECIBIDO CONFORME POR:	
ENTREGADO POR: Yardia		NOMBRE:	
NOMBRE: Yardia	NOMBRE:	FIRMA:	FECHA:
FIRMA:	FIRMA:	CEDULA:	FECHA:
CEDULA: 2-78-1292	FECHA: 6/5/14	CEDULA:	FECHA:

OBSERVACIONES

Mantenimiento: Aceite - filtro de aceite - diesel - Motor Aire
 Acondicionado - Engrase - Ajuste freno - CK Gral
 Trabajos Adicionales Cambio de bolinera de eje central
 Cambio de bandas y Ecos - Balonce -
 Alineamiento

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO


Strocon

DIA: 6	MES: 5	AÑO: 2012 2014
DETALLES DEL VEHICULO		
MARCA: Toyota	MODELO: Hilux	COLOR: blanco
PLACA: AB 0127	AÑO:	CONTROL:
Km DE SALIDA: 29.803	KM DE ENTRADA: 29.803	

CONDICIÓN DEL VEHICULO

PM → 34.803

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor:
Copas	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección:
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenos:
Retrovisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otros:
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanta de reserva	/	/	/	/	
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/	
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/	
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO MARCA	/	/	/	/	
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Radio Casetera CD	/	/	/	/	
Emblema D y T	/	/	/	/	Ecualizador	/	/	/	/	
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador	/	/	/	/	1 Escote 1 Portase 1 Kit P. Duxillos 1 Chaleco. 1 Long
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Bocinas	/	/	/	/	
Ventanillas	/	/	/	/	Otros	/	/	/	/	
Molduras	/	/	/	/		/	/	/	/	
Antena	/	/	/	/		/	/	/	/	




Parte Superior



Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera

COMBUSTIBLE					
E	1/4	1/2	3/4	F	



Frente

SOLICITADO POR: Budget/Strocon		RECIBIDO CONFORME POR:	
ENTREGADO POR:			
NOMBRE: Virgilio Guerrero	NOMBRE:		
FIRMA:	FIRMA:		
CÉDULA: 2-781292	FECHA: 6/5/14	CÉDULA:	FECHA:

OBSERVACIONES:

Mantenimiento Completo
 - Chequeo Gral.
 - Bote de aceite cubre polvo
 - Bote de fango delantera

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

Stracon

DIA: 6	MES: 5	AÑO: 2012 2014
DETALLES DEL VEHICULO		
MARCA: Toyota	MODELO: Hilux	COLOR: blanco
PLACA: AA 4064	AÑO:	CONTROL:
Km DE SALIDA:	KM DE ENTRADA:	


CONDICIÓN DEL VEHICULO

Trabajos Aduanables

CONDICION DEL VEHICULO											
CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS	
Llantas	/				Pito	/				Motor: /	
Capas	/				Aire Acondicionado	/				Dirección: /	
Rines Sencillos o de lujo	/				Gato	/				Frenos: /	
Retrovisores Externos	/				Palanca	/				Otros: /	
Parabrisas	/				Cruceta	/				OBSERVACIONES Y ACCESORIOS	
Limpia Parabrisas	/				Llanta de reserva	/					
Parrilla Delantera	/				Tapa Aceite Motor	/					
Direccionales Delanteras	/				Tapa de Radiador	/					
Faros Delanteros	/				Tapa de Gasolina	/					
Direccionales Traseras	/				EQUIPOS DE SONIDO MARCA					ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO	
Lámparas Traseras	/				Radio Casetera 20						
Emblema D y T	/				Ecualizador						
Tapa de Gasolina	/				Amplificador						
Vidrios de Puertas No E	/				Bocinas						
Ventanillas	/				Otros						
Molduras	/										
Antena	/										



Parte Superior



Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera

COMBUSTIBLE					
E	1/4	1/2	3/4	F	



Frete

Combustible
Muequillo
Plato Susp.

SOLICITADO POR: Budget / Stracon	RECIBIDO CONFORME POR:
ENTREGADO POR: Uprilio Suorio	
NOMBRE: Uprilio Suorio	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:
CEDULA: 2-78-1292	CEDULA:
FECHA: 6/5/14	FECHA:

OBSERVACIONES:

Trabajos Realizados: Carga de gas de aire Acondicionado
 Cambio de Muequillo - Instalación de plato de suspensión
 Balance - Alineamiento - Reparación de cableado de
 ABS - Reparación de cableado de frenos delanteros
 Limpieza - Engrase - Bujes freno - Cambio de
 Filtro de Aire.

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

Stracon

DIA: 7 MES: 5 AÑO: 2012 2014

DETALLES DEL VEHICULO

MARCA: Toyota MODELO: Blux COLOR: blanco
PLACA: AA4059 AÑO: CONTROL:
Km DE SALIDA: 69,373 KM DE ENTRADA: 69,973
PM => 74,373

CONDICIÓN DEL VEHICULO

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/				Pito	/				Motor:
Copas	/				Aire Acondicionado	/				Dirección:
Rines Sencillos o de lujo	/				Gato	/				Frenos:
Retrovisores Externos	/				Palanca	/				Otros:
Parabrisas	/				Cruceta	/				OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Limpia Parabrisas	/				Llanta de repuesto	/				
Parrilla Delantera	/				Tapa Aceite Motor	/				
Direccionales Delanteras	/				Tapa de Radiador	/				
Faros Delanteros	/				Tapa de Gasolina	/				ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Direccionales Traseras	/				EQUIPOS DE SONIDO MARCA	/				
Lámparas Traseras	/				Radio Casetera CD	/				
Emblema D y T	/				Ecualizador	/				
Tapa de Gasolina	/				Amplificador	/				1 Casco
Vidrios de Puertas No E	/				Bocinas	/				1 bolso
Ventanillas	/				Otros	/				1 Escobillo
Molduras	/									1 Kit Anti-derribe
Antena	/									1 Carga
										12+ P. Duxilios

Cambio




Parte Superior




Costado Izquierdo



Costado Derecho




Parte Trasera



COMBUSTIBLE

E 1/4 1/2 3/4 F



Frente

Cambio de escobillos

Cambio de Neumático de rep por el indicado.

SOLICITADO POR:

ENTREGADO POR:

RECIBIDO CONFORME POR:

NOMBRE:

NOMBRE:

FIRMA:

FIRMA:

CÉDULA:

FECHA:

CÉDULA:

FECHA:

OBSERVACIONES:

Mantenimiento: Aceite - filtro de aceite - diesel - Motor -
Dire Acondicionado - engrase - Bujes freno - Balance
Limpieza - Cambio de escobillos - Cambio de
Neumático de repuesto.

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

Strocon

DIA: 7 MES: Mayo AÑO: 2012 2014

DETALLES DEL VEHICULO

MARCA: Toyota MODELO: Hilux COLOR: blanco
PLACA: AA4065 AÑO: CONTROL:
Km DE SALIDA: 39,557 KM DE ENTRADA: 39,557

P.M. => 44,557

CONDICIÓN DEL VEHICULO

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor: /
Copas	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección: /
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenos: /
Retravisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otros: /
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanta de repuesto	/	/	/	/	
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/	
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/	
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO MARCA				/	
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Radio Casetera CD	/	/	/	/	
Emblema D y T	/	/	/	/	Ecualizador	/	/	/	/	
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador	/	/	/	/	1 Portigo 1 Escrito 1 Kit Amortiguadores 1 Kit P. Duxillos 1 Casco
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Bocinas	/	/	/	/	
Ventanillas	/	/	/	/	Otros	/	/	/	/	
Molduras	/	/	/	/		/	/	/	/	
Antena	/	/	/	/		/	/	/	/	



Parte Superior



Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera

COMBUSTIBLE					
E	1/4	1/2	3/4	F	



Frente

SOLICITADO POR: Budget / Strocon

ENTREGADO POR: Virgilio Guardo

RECIBIDO CONFORME POR: Rehredo por Anibal

NOMBRE: Virgilio Guardo NOMBRE: Rehredo por Anibal

FIRMA: FIRMA:

CÉDULA: 2-78-1292 FECHA: 7/5/11 CÉDULA: FECHA:

OBSERVACIONES: Limpieza - Balance - Alineamiento
Mantenimiento: Cambio de aceite - filtro de aceite -
diesel - Motor - Aire Acondicionado - engrase
Ajuste freno de mano - Chequeo Gral (bandas, tacos
disco, balancín - Amortiguadores)
Trabajo Mecánico: Cambio de batería - Revisión de alambres aire con-
dicionado - Chequeo disco - Amortiguadores Cambio escobillas
y cubre polvo.

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO Stracon

DIA: <u>8</u>	MES: <u>5</u>	AÑO: <u>2012 2014</u>
DETALLES DEL VEHICULO		
MARCA: <u>Toyota</u>	MODELO: <u>hilux</u>	COLOR: <u>blanco</u>
PLACA: <u>ABO112</u>	AÑO: <u></u>	CONTROL: <u></u>
Km DE SALIDA: <u>34,936</u>	KM DE ENTRADA: <u>34,936</u>	

P.M. => 39,936

CONDICIÓN DEL VEHICULO

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor:
Capas	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección:
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenos:
Retrovisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otros:
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanta de repuesto	/	/	/	/	
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/	
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/	
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO MARCA	/	/	/	/	
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Radio Casetera CD	/	/	/	/	
Emblema D y T	/	/	/	/	Ecualizador	/	/	/	/	
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador	/	/	/	/	<u>Cuerda (Corona)</u> <u>12500190</u> <u>Kit P. Duxilio</u> <u>Kit Anti derr. omme</u>
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Bocinas	/	/	/	/	
Ventanillas	/	/	/	/	Otros	/	/	/	/	
Molduras	/	/	/	/		/	/	/	/	
Antena	/	/	/	/		/	/	/	/	



Parte Superior




Instalación B
Costado Izquierdo



Instalación B
Costado Derecho

Balance y Alineamiento (4 ruedas)


Instalación



Parte Trasera

Reparación
suspensión
neumático

COMBUSTIBLE					
E	1/4	1/2	3/4	F	



Frete

SOLICITADO POR: <u>Budget / Stracon</u>		RECIBIDO CONFORME POR: <u>Aniba</u>	
ENTREGADO POR: <u>Virgilio Suardi</u>		NOMBRE: <u>Aniba</u>	
FIRMA: <u>Virgilio Suardi</u>		FIRMA: <u>Aniba</u>	
CÉDULA: <u>2-78-1292</u>	FECHA: <u>8/5/14</u>	CÉDULA: <u></u>	FECHA: <u></u>

OBSERVACIONES: Mantenimiento Aceite - Filtro diesel - Motor A. aceite
Dire Acondicionado - Ingreso - Aire Freno - Freno - Chequeo
disco - Diferencial - balancines - otros Agudadores pta flechas
Tareas Adicionales: Instalación de escribes - Inst. protector de
combustible - Reparación de suspensión neumática de
repuesto - Instalación de fono trasera - Balance
Alineamiento - Limpieza

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

DIA: 9 MES: Mayo AÑO: 2012 2014

DETALLES DEL VEHICULO

MARCA: Toyota MODELO: Hilux COLOR: blanco

PLACA: AA 4822 AÑO: CONTROL:

Km DE SALIDA: 38,578 KM DE ENTRADA: 38,578

PM → 43,578

CONDICIÓN DEL VEHICULO

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/				Pito	/				Motor: /
Capas	/				Aire Acondicionado	/				Dirección: /
Rines Sencillos o de lujo	/				Gato	/				Frenos: /
Retrovisores Externos	/				Palanca	/				Otros: /
Parabrisas	/				Cruceta	/				OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Limpia Parabrisas	/				Llanta de repuesto	/				
Parrilla Delantera	/				Tapa Aceite/Motor	/				
Direccionales Delanteras	/				Tapa de Radiador	/				
Faros Delanteros	/				Tapa de Gasolina	/				
Direccionales Traseras	/				EQUIPOS DE SONIDO MARCA					ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Lámparas Traseras	/				Radio Casetera CD	/				
Emblema D y T	/				Ecualizador	/				
Tapa de Gasolina	/				Amplificador	/				
Vidrios de Puertas No E	/				Bocinas	/				
Ventanillas	/				Otros	/				
Molduras	/									
Antena	/									




Parte Superior



Costado Izquierdo




Costado Derecho



Parte Trasera

COMBUSTIBLE					
E	1/4	1/2	3/4	F	



Frente

SOLICITADO POR:

ENTREGADO POR:

RECIBIDO CONFORME POR:

NOMBRE:

NOMBRE:

FIRMA:

FIRMA:

CÉDULA:

FECHA:

CÉDULA:

FECHA:

OBSERVACIONES:

Mantenimiento Completo: Aceite - Filtro diesel - Motor -
 Aire - Aire Acondicionado - Balanceo - alineamiento -
 Engrape - ajuste freno mano
 Trabajo Adicional: Limpieza - Cambio de neumáticos - Cambio de
 el muelle de - escapillas - cubre polvo delanteros y (1)
 masera - Reparación puerta masera

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

DIA: 12 MES: Mayo AÑO: 2012 2014

DETALLES DEL VEHICULO

MARCA: Toyota MODELO: Hilux COLOR: blanco

PLACA: AA 4000 AÑO: CONTROL:

Km DE SALIDA: KM DE ENTRADA:

CONDICIÓN DEL VEHICULO

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor:
Copas	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección:
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenos:
Retrovisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otros:
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Limpio Parabrisas	/	/	/	/	Llanto de repuesto	/	/	/	/	
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/	
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/	
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO-MARCA	/	/	/	/	
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Radio Casetera CD	/	/	/	/	
Emblema D y T	/	/	/	/	Ecualizador	/	/	/	/	
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador	/	/	/	/	El conductor se quedo durante la reparacion
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Bocinas	/	/	/	/	
Ventanillas	/	/	/	/	Otros	/	/	/	/	
Molduras	/	/	/	/		/	/	/	/	
Antena	/	/	/	/		/	/	/	/	




Parte Superior




Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera



Frente

SOLICITADO POR: Budget / Strawn

ENTREGADO POR: Yorglio Xuardio

RECIBIDO CONFORME POR:

NOMBRE: Yorglio Xuardio NOMBRE:

FIRMA: FIRMA:

CÉDULA: 2-78-1292 FECHA: 12/5/14 CÉDULA: FECHA:

OBSERVACIONES:

Rotación de neumáticos delanteros - Balance -
Cambio de cubre polvo delanteros - Cambio
de cubre polvo traseros - Cambio de escobillas.

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO


Strocon

DIA: 13	MES: Mayo	AÑO: 2012 2014
DETALLES DEL VEHICULO		
MARCA: Toyota	MODELO: Hilux	COLOR: blanco
PLACA: AA 4063	AÑO: 2013	CONTROL: Abril
Km DE SALIDA: 46,991	KM DE ENTRADA: 46,991	

PM => 51,991

CONDICIÓN DEL VEHÍCULO

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor:
Copas	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección:
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenos:
Retravisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otros:
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanta de repuesto	/	/	/	/	
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/	
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/	
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO/MARCA		ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO			1 Escrito 1 Kit P. Dextros 1 Kit. Anclados 2 Chavetas 2 Cuñas
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Radio Casetera CD	/				
Emblema D y T	/	/	/	/	Ecualizador	/				
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador	/				
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Bocinas	/				
Ventanillas	/	/	/	/	Otros	/				
Molduras	/	/	/	/						
Antena	/	/	/	/						




Parte Superior




Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera



Frente

SOLICITADO POR: Budget / Strocon.		RECIBIDO CONFORME POR:	
ENTREGADO POR:			
NOMBRE: Yrallio Guordig	NOMBRE:		
FIRMA:	FIRMA:		
CÉDULA: 2-78-1292	FECHA: 13/5/14	CÉDULA:	FECHA:

OBSERVACIONES: (La limpieza se realizó después del mont)
 Mantenimiento: Cambio de Aceites - Filtros - Ajuste
 freno - Engrase - Chequeo Gral - Balance.
 Adicional: Cambio de Motor de limpio vidrio derecho - Cambio de
 Neumáticos - Cambio disco clutch - Cambio de cubre
 polvos - Cambio de focos y bandas - Cambio de
 escobillos - Cambio Amort. delantero y trasero - Cambio
 de bujes y amortecedores - Cambio de motor eng.

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

Stroon

DIA: 13 MES: 5 AÑO: 2012 2014

DETALLES DEL VEHICULO

MARCA: Toyota MODELO: Blue COLOR: blanco
PLACA: ABO119 AÑO: CONTROL: JUNIO
Km DE SALIDA: 23,973 KM DE ENTRADA: 23,973

PM => 28,973

CONDICIÓN DEL VEHICULO

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS	
Llantas	/				Pito	/				Motor:	
Copas	/				Aire Acondicionado	/				Dirección:	
Rines Sencillos o de lujo	/				Gato	/				Frenos:	
Retrovisores Externos	/				Palanca	/				Otros:	
Parabrisas	/				Cruceta	/				OBSERVACIONES Y ACCESORIOS	
Limpia Parabrisas	/				Llanta de recuento	/					
Parrilla Delantera	/				Tapa Aceite Motor	/					
Direccionales Delanteras	/				Tapa de Radiador	/					
Faros Delanteros	/				Tapa de Gasolina	/					
Direccionales Traseras	/				EQUIPOS DE SONIDO MARCA					ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO	
Lámparas Traseras	/				Radio Casetera CD						
Emblema D y T	/				Ecualizador						
Tapa de Gasolina	/				Amplificador						
Vidrios de Puertas No E	/				Bocinas						
Ventanillas	/				Otros						
Molduras	/										
Antena	/										

1. Rertigo
2. Escoba
1. Kit de phalercommy
1. Kit de Auxiliares



Parte Superior



Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera

COMBUSTIBLE					
E	1/4	1/2	3/4	F	



Frente

SOLICITADO POR: Budget / Stroon

ENTREGADO POR: Yrallio Guardia

RECIBIDO CONFORME POR: Rebrado por Terry

NOMBRE: Yrallio Guardia NOMBRE: Rebrado por Terry

FIRMA: FIRMA:

CEDULA: 2-78-1292 FECHA: 12/5/14 CEDULA: FECHA:

OBSERVACIONES:
Mantenimiento Completo - Ajuste freno - Balance
Cambio de Tambor (Cada conductor) - Cambio
de la tuerca y la pernos

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

Straton

DIA: 14 MES: Mayo AÑO: 2012 2014

MARCA: Toyota MODELO: Hilux COLOR: blanco
PLACA: C-048.29 AÑO: CONTROL: Diciembre
Km DE SALIDA: 55,211 KM DE ENTRADA: 55,211

PM → 60,211 Km.

CONDICIÓN DEL VEHICULO

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas					Pito					Motor:
Copas					Aire Acondicionado					Dirección:
Rines Sencillos o de lujo					Gato					Frenos:
Retrovisores Externos					Palanca					Otros:
Parabrisas					Cruceta					OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Limpia Parabrisas					Llanta de reserva					
Parrilla Delantera					Tapa Aceite Motor					
Direccionales Delanteras					Tapa de Radiador					
Faros Delanteros					Tapa de Gasolina					ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Direccionales Traseras					EQUIPOS DE SONIDO MARCA					
Lámparas Traseras					Radio Casetera CD					
Emblema D y T					Ecualizador					
Tapa de Gasolina					Amplificador					
Vidrios de Puertas No E					Bocinas					
Ventanillas					Otros					
Molduras										
Antena										

Cambio




Parte Superior



Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera

COMBUSTIBLE					
E	1/4	1/2	3/4	F	



Frete

golpe

rapada
Cambio de
Neumáticos Rep.

SOLICITADO POR: Budget / Straton

ENTREGADO POR: Virgilio

NOMBRE: Virgilio NOMBRE: Virgilio

FIRMA: Virgilio FIRMA: Virgilio

CÉDULA: 2-78-1292 FECHA: 14/5/14 CÉDULA: 2-78-1292

RECIBIDO CONFORME POR:

FECHA:

OBSERVACIONES:

Mantenimiento: Aceite - filtro motor - diesel - Aceite
Aire Acondicionado - Filtro - Aceite freno
Cambio 5 neumáticos Incluye repuesto (no es indicado)
Balanceo - alineamiento - Cambio de aceite de transmisión
Cambio de aceite de diferencial - Reparación de sistema de
encendido de escudo - Aceite transfer - transmisión
Instalación DORME Retroceso.

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

Stracon

DIA: 17 MES: Mayo AÑO: 2012 2014

DETALLES DEL VEHICULO

MARCA: Toyota MODELO: Hilux COLOR: blanco

PLACA: AA 4062 AÑO: CONTROL:

Km DE SALIDA: 48.538 Km DE ENTRADA: 48.538

P.M. → 53.538

CONDICIÓN DEL VEHICULO

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor:
Capas	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección:
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenos:
Retrovisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otros:
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ALCESORIOS
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanta de repuesto	/	/	/	/	
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/	
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/	
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO MARCA					ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Radio Casetera CD	/	/	/	/	
Emblema D y T	/	/	/	/	Ecualizador	/	/	/	/	
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador	/	/	/	/	
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Bocinas	/	/	/	/	
Ventanillas	/	/	/	/	Otros	/	/	/	/	1 Kit P. Duxiles
Molduras	/	/	/	/						
Antena	/	/	/	/						



Parte Superior



Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera

Instalación
defensa trasera

COMBUSTIBLE					
E	1/4	1/2	3/4	F.	

Realizó
Cambio



Frente

Realizó
Cambio

SOLICITADO POR: Budget / Stracon

ENTREGADO POR: NOMBRE: Yvralio Guardia FIRMA: CÉDULA: 2-78-1292 FECHA: 17/5/14

RECIBIDO CONFORME POR: NOMBRE: Eder Lelgado FIRMA: CÉDULA: FECHA:

OBSERVACIONES:

Revisado por Eder

Mantenimiento Completo. Chequeo General

2 Cambios de Neumáticos - Cambio de resenedores

aceite al trasera y delantera - mantenimiento

2 Cambios al Amortiguadores - balance - Instalación

de defensa trasera - escobillas - Instalación gasolina

y bujes de barra estabilizadora

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

Strocon

DIA: 19 MES: Mayo AÑO: 2012 2014

DETALLES DEL VEHICULO

MARCA: MODELO: COLOR:
PLACA: AA4061 AÑO: CONTROL:
Km DE SALIDA: 69,981 KM DE ENTRADA: 69,981

P.M. => 74,981

CONDICIÓN DEL VEHICULO

CARROCERIA	B	B	M	NE	CONDICIONES DE	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS	
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor: /	
Copas	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección: /	
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenos: /	
Retrovisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otros: /	
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS	
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanta de repuesto	/	/	/	/		
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/		
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/		
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/		
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO MARCA					ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO	
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Radio Casetera CD						
Emblema D y T	/	/	/	/	Ecualizador						
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador						
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Bocinas						
Ventanillas	/	/	/	/	Otros						
Molduras	/	/	/	/						Se quedaron durante el mondenimiento	
Antena	/	/	/	/							



Parte Superior



Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera

COMBUSTIBLE					
E	1/4	1/2	3/4	F	



Frente

SOLICITADO POR:

Budget / Strocon

ENTREGADO POR:

RECIBIDO CONFORME POR:

NOMBRE:

Yrquilo Guardis

NOMBRE:

FIRMA:

[Firma]

FIRMA:

[Firma]

CEDULA:

2-78-1292

FECHA:

19/5/14

CEDULA:

FECHA:

OBSERVACIONES:

mondenimiento Completo: Cambio de aceites
Filtros - engrase - brake freno
Chequeo Gral

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

DIA: 19	MES: Mayo	AÑO: 2012 2014
DETALLES DEL VEHICULO		
MARCA: Toyota	MODELO: Hilux	COLOR: blanco
PLACA: AA 4820	AÑO:	CONTROL:
Km DE SALIDA: 33,141	KM DE ENTRADA: 33,141	

CONDICIÓN DEL VEHÍCULO

CARROCERÍA	B	B	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor:
Copas	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección:
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenos:
Retrovisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otros:
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanta de repuesto	/	/	/	/	
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/	
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/	
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO MARCA					ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Pedro Casetero CD	/	/	/	/	
Emblema D y T	/	/	/	/	Ecualizador	/	/	/	/	
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador	/	/	/	/	
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Bocinas	/	/	/	/	
Ventanillas	/	/	/	/	Otros	/	/	/	/	1 Rastigo
Molduras	/	/	/	/						1 Escorpi
Antena	/	/	/	/						1 Kit P. Auxiliares
										1 Kit Dnh de rromy
										1 Com
										1 Cono




Parte Superior




Costado Izquierdo




Costado Derecho



Parte Trasera



COMBUSTIBLE



Frente

SOLICITADO POR: Budget / Straton		RECIBIDO CONFORME POR:	
ENTREGADO POR: Virgilio Guardin			
NOMBRE:	Virgilio Guardin	NOMBRE:	
FIRMA:		FIRMA:	
CÉDULA:	2-78-1292	CÉDULA:	
FECHA:	19/5/14	FECHA:	

OBSERVACIONES:

- Mantenimiento Comple:
- Cambio de aceites
 - Cambio de filtros
 - Engrase
 - Sustitución de freno mano
 - Balance
 - Chequeo Gral

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO *Stracon*

DIA: *19* MES: *Mayo* AÑO: *2013 2014*

DETALLES DEL VEHICULO

MARCA: *Toyota* MODELO: *Lotus* COLOR: *blanco*
 PLACA: *AA 4064* AÑO: CONTROL:
 Km DE SALIDA: *47,934* KM DE ENTRADA: *47,934*

P.M. => 52,934

CONDICIÓN DEL VEHICULO

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor:
Copas	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección:
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenos:
Retravisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otros:
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanta de repuesto	/	/	/	/	
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/	
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/	
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO MARCA					ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Radio Casetera CD	/	/	/	/	
Emblema D y T	/	/	/	/	Ecualizador	/	/	/	/	
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador	/	/	/	/	
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Bocinas	/	/	/	/	
Ventanillas	/	/	/	/	Otros	/	/	/	/	<i>1 Escudo</i> <i>1 Portier</i> <i>1 Kit de Pulverizadores</i> <i>1 Kit de Anclaje de Cromo</i>
Molduras	/	/	/	/						
Antena	/	/	/	/						




Parte Superior



Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera

COMBUSTIBLE					
E	1/4	1/2	3/4	F	

Inst. cubre polvo



Frete

Instal. cub. poli.

SOLICITADO POR: <i>Budget / Stracon</i>		RECIBIDO CONFORME POR:	
ENTREGADO POR: <i>Yrgilio Gordin</i>			
NOMBRE: <i>Yrgilio Gordin</i>	NOMBRE:	FIRMA:	FIRMA:
CÉDULA: <i>2-78-1292</i>	FECHA: <i>19/5/14</i>	CÉDULA:	FECHA:

OBSERVACIONES:

Mantenimiento Completo: Aceites - Filtros, Cables - Bujes - Juntas - Balanceo
Trabajos Adicionales: Bujes de freno - Instalación cubre polvo - Cambio de bandas / Tacos - Cambio reductor de dif. trasero - Bujes de diferencial

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

DIA: 19	MES: Mayo	AÑO: 2012 2014
DETALLES DEL VEHICULO		
MARCA: Mini Vano	MODELO: H1	COLOR: blanco
PLACA: AE 9794	AÑO: 2013	CONTROL:
Km DE SALIDA: 10895	KM DE ENTRADA: 10895	

PM => 15,895

CONDICIÓN DEL VEHICULO

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor: /
Copas	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección: /
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenos: /
Retravisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otros: /
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanto de recambio	/	/	/	/	
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/	
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/	
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO MARCA	/	/	/	/	
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Radio Casetera CD	/	/	/	/	
Emblema D y T	/	/	/	/	Ecualizador	/	/	/	/	
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador	/	/	/	/	Se quedaron los conductores durante el mont.
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Bocinas	/	/	/	/	
Ventanillas	/	/	/	/	Otros	/	/	/	/	
Molduras	/	/	/	/		/	/	/	/	
Antena	/	/	/	/		/	/	/	/	




Parte Superior



Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera

COMBUSTIBLE					
E	1/4	1/2	3/4	F	



Frete

SOLICITADO POR: Budget / Straccon		RECIBIDO CONFORME POR:	
ENTREGADO POR: Virgilio Suardis			
NOMBRE:		NOMBRE:	
FIRMA:		FIRMA:	
CÉDULA:	2-78-1292	FECHA:	19/5/14

OBSERVACIONES:

Mantenimiento preventivo: Aceite - filtro de aceite - motor. Lavado interno de motor. Chequeo Gral.

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

DIA: 21 MES: Mayo AÑO: 2012 2014

DETALLES DEL VEHICULO

MARCA: Toyota MODELO: Hilux COLOR: blanco
PLACA: 604824 AÑO: CONTROL:
Km DE SALIDA: 12.024 KM DE ENTRADA: 12.024

CONDICIÓN DEL VEHICULO

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor: Revisión
Copos	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección: Revisión
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenos: Revisión
Retrovisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otros:
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanta de reserva	/	/	/	/	ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/	
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/	
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO MARCA	/	/	/	/	
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Radio Casetera CD	/	/	/	/	Escallo 1. Restigo 1. Kit de derrame 1. Kit de P. Derrames
Emblema D y T	/	/	/	/	Equalizador	/	/	/	/	
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador	/	/	/	/	
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Bocinas	/	/	/	/	
Ventanillas	/	/	/	/	Otros	/	/	/	/	
Molduras	/	/	/	/						
Antena	/	/	/	/						



Parte Superior




Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera



Frete

SOLICITADO POR: Budget/Stracon		RECIBIDO CONFORME POR:	
ENTREGADO POR: Yrgilio		NOMBRE: Yrgilio	
FIRMA: Yrgilio		FIRMA: Yrgilio	
CÉDULA: 2-78-1292	FECHA: 21/5/14	CÉDULA:	FECHA:

OBSERVACIONES:

Trobojos Realizados
- Doble freno
- Revisión
- Cambio de disco de closh (Completo)

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

DIA: 24 MES: Mayo AÑO: 2012 2014 Stracon

DETALLES DEL VEHICULO

MARCA: Toyota MODELO: Hilux COLOR: blanco

PLACA: AA4060 AÑO: CONTROL:

Km DE SALIDA: 85525 KM DE ENTRADA: 85525

CONDICIÓN DEL VEHICULO

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor: /
Copos	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección: /
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenos: Revisión
Retrovisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otros: Revisión
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanta de repuesto	/	/	/	/	ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/	
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/	
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO MARCA	/	/	/	/	
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Radio Casetera	/	/	/	/	1 Partigo
Emblema D y T	/	/	/	/	Ecualizador	/	/	/	/	1 Escobilla
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador	/	/	/	/	1 Kit P. Ductos
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Bocinas	/	/	/	/	1 Kit Andadoram p
Ventanillas	/	/	/	/	Otros	/	/	/	/	
Molduras	/	/	/	/		/	/	/	/	
Antena	/	/	/	/		/	/	/	/	




Parte Superior



Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera

COMBUSTIBLE					
E	1/4	1/2	3/4	F	



Frete

cubre palcos delanteros mda estar

SOLICITADO POR: Budget / Stracon

ENTREGADO POR: Virgilio Xuandir

RECIBIDO CONFORME POR:

NOMBRE: NOMBRE:

FIRMA: FIRMA:

CÉDULA: 2-78-1292 FECHA: 24/5/14 CÉDULA: FECHA:

OBSERVACIONES:

- Cambio de Kit de Cajo de fusibles
- Ajuste freno Mano
- Chequeo Srd del vehiculo
- Ajuste freno Real
- Cambio de fusible fero neblinero

Nota: Los cubre palcos delanteros no pudieron ser instalados por falta de limpieza en el area.

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

Strocon

DIA: 25	MES: Mayo	AÑO: 2012 2014
DETALLES DEL VEHICULO		
MARCA: Toyota	MODELO: Hilux	COLOR: blanco
PLACA: A A 482	AÑO:	CONTROL:
Km DE SALIDA: 33.435	KM DE ENTRADA: 33.435	

PM = 738.465

CONDICIÓN DEL VEHICULO

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor:
Copas	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección:
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenas:
Retrovisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otras:
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanta de repuesto	/	/	/	/	
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/	
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/	
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO MARCA	/	/	/	/	
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Radio Casetera CD	/	/	/	/	
Emblema D y T	/	/	/	/	Ecualizador	/	/	/	/	
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador	/	/	/	/	1 Escallo
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Bocinas	/	/	/	/	1 Portagio
Ventanillas	/	/	/	/	Otros	/	/	/	/	1 Cuna
Molduras	/	/	/	/						
Antena	/	/	/	/						




Parte Superior



Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera

COMBUSTIBLE					
E	1/4	1/2	3/4	F	



Frente

Le falta neumático de repuesto

No tiene placa

SOLICITADO POR: Budget (Strocon)		RECIBIDO CONFORME POR:	
ENTREGADO POR: Virgilio Suardis		NOMBRE: Jerry	
FIRMA: [Signature]		FIRMA: [Signature]	
CÉDULA: 2-78-1292		FECHA: 25/5/14	

OBSERVACIONES:

Cambio de Tacos (R) y bandas. Mantenimiento completo (Delitos - filtros - engrase - ajuste frenos - mono - CR Oral) Cambio de batería. Cambio de 4 neumáticos - balones - alineación

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

Strocon

DIA: 26 MES: Mayo AÑO: 2012 2014

DETALLES DEL VEHICULO

MARCA: Toyota MODELO: Hilux COLOR: blanco

PLACA: AA 4059 AÑO: CONTROL:

Km DE SALIDA: 75,059 KM DE ENTRADA: 75,059

PM → 80,059

CONDICIÓN DEL VEHÍCULO

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor:
Copas	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección:
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenos: Revisión
Retrovisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otros:
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanta de reserva	/	/	/	/	
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/	
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/	
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	ARTÍCULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO MARCA	/	/	/	/	
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Radio Casetera CD	/	/	/	/	
Emblema D y T	/	/	/	/	Ecualizador	/	/	/	/	
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador	/	/	/	/	1 Portag 1 Exco 1 Kit P. Duxitios 1 Kit Derrame
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Bocinas	/	/	/	/	
Ventanillas	/	/	/	/	Otros	/	/	/	/	
Molduras	/	/	/	/		/	/	/	/	
Antena	/	/	/	/		/	/	/	/	



Parte Superior




Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera



COMBUSTIBLE

E 1/4 1/2 3/4 F



Frete

SOLICITADO POR: Budget / Strocon

ENTREGADO POR: Virgilio Guandin

RECIBIDO CONFORME POR:

NOMBRE: Virgilio Guandin NOMBRE:

FIRMA: FIRMA:

CÉDULA: 2-78-1292 FECHA: 26/5/14 CÉDULA: FECHA:

OBSERVACIONES:

- Mantenimiento Completo:
- Cambio bandas y tocos
- Cambio de aceite diferencial (delantero y trasero)
- Cambio de aceite motor - transmisión
- Balance
- Rectificación de discos delanteros

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

DIA: 27	MES: Mayo	AÑO: 2012 2014
DETALLES DEL VEHICULO		
MARCA: Toyota	MODELO: Bluc	COLOR: blanco
PLACA: AA4065	AÑO:	CONTROL:
Km DE SALIDA:	KM DE ENTRADA:	

CONDICIÓN DEL VEHICULO

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor:
Copas	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección:
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenos:
Retrovisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otros:
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanta de repuesto	/	/	/	/	
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/	
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/	
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO MARCA	/	/	/	/	
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Radio Cassetera	/	/	/	/	
Emblema D y T	/	/	/	/	Ecualizador	/	/	/	/	
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador	/	/	/	/	Escalfo 1 Pintiga
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Bocinas	/	/	/	/	
Ventanillas	/	/	/	/	Otros	/	/	/	/	
Molduras	/	/	/	/						
Antena	/	/	/	/						



Parte Superior



Costado Izquierdo




Costado Derecho



Parte Trasera

COMBUSTIBLE					
E	1/4	1/2	3/4	F	



Frete

Combi
cubre
polvo
(2 lados)

SOLICITADO POR: Budget/Stracon		RECIBIDO CONFORME POR:	
ENTREGADO POR: Uriguén			
NOMBRE: Uriguén	NOMBRE:	FIRMA:	FECHA:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FECHA:
CÉDULA: 2-78-1292	FECHA: 27/5/14	CÉDULA:	FECHA:

OBSERVACIONES:

No le toco mantenimiento. Se le
realizó cambio de 2 bolneros (rueda delantera-
cubre polvo delanteros- escaños) bolnere

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

DIA: 29 MES: Mayo AÑO: 2012 2014

MARCA: Toyota MODELO: Hilux COLOR: blanco

PLACA: AA 4063 AÑO: CONTROL: Abril

Km DE SALIDA: 48,688 KM DE ENTRADA: 48,688

CONDICIÓN DEL VEHICULO

CARROCERIA					CONDICION DEL VEHICULO					CONDICIONES MECANICAS				
	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE					
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor:	/	/		
Capas	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección:	/	/		
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenos:	/	/		
Retrovisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otros:	/	/		
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS	/	/		
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanta de repuesto	/	/	/	/		/	/		
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/		/	/		
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/		/	/		
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO	/	/		
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO MARCA						/	/		
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Radio Casatera	/	/	/	/		/	/		
Emblema D y T	/	/	/	/	Ecualizador	/	/	/	/		/	/		
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador	/	/	/	/	/	/	/		
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Bocinas	/	/	/	/	/	/	/		
Ventanillas	/	/	/	/	Otros	/	/	/	/	/	/	/		
Malduras	/	/	/	/										
Antena	/	/	/	/										



Parte Superior



Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera

COMBUSTIBLE

E 1/4 1/2 3/4 F



Frente

golpe del travesero

holgura de freno coído

SOLICITADO POR: Budget / Stracon

ENTREGADO POR: Virgilio Juarez

NOMBRE: Virgilio Juarez NOMBRE: NOMBRE:

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

CÉDULA: 2-78-1292 FECHA: 29/5/14 CÉDULA: FECHA:

RECIBIDO CONFORME POR:

OBSERVACIONES:

Se realizó limpieza del motor y ductos de ventilación del motor

Cambio de filtro de aire

Observación: Se practicó en el día de mañana o revision detalladamente